

















Wuruki techniczne transportu powinny gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniem, deformacją, zaniezieniem, zabrudzeniem.
Utylizacja: zużyte wyroby należy przyłączyć zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami i normami w zakresie ochrony środowiska naturalnego.










Każdy wyrób posiada wymagane oznakowanie w formie metki przyszytej do wyrobu.


Objaśnienia oznaczeń użytych w oznakowaniu wyrobu oraz oznaczeń graficznych
znajdujących się na etykiecie wyrobu:

CE – znak zgodności - oznajmiający, że wyrób spełnia wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, kat I –środek ochrony indywidualnej zaklasyfikowany do kategorii 1,
CZKOM Mipol – nazwa wyrobu -typ/symbol,
EN ISO 13688:2013 – norma „Odziew ochronna –wymagania ogólne”,
 –znak handlowy producenta/prawic ochronna.
 –Należy stosować się z treścią instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu,
 –Należy zapoznać się z treścią instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu,
 –nie suszyć w stnowach bielenia,
 –nie czyszczyć chemicznie,
 –suszyć bez wyżymania w stanie rozwiieszonym,
 –nie suszyć suszarkze bębnowej,
 –temp prasowania do110°C,
 –temp prasowania do 150°C,
 –nie prasować,
 –nie profesjonalnie chemicznie czyszczenie,
 –prać ręcznie,
 –pranie normalne w max 30°C,
 –pranie normalne w max 40°C,
 –pranie normalne w max 60°C,
 –numer partii stanowi data produkcji oraz litery i liczby umieszczone po dacie produkcji np.: 6/2025 U3. Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania i dołączona jest do każdego wyrobu. Przed przystąpieniem do pracy – uciążemy wyrobu prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachowane jej na cały czas użytkowania środka ochrony.
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania. W przypadku zapoznania lub zauszczenia niniejszej instrukcji można je uzyskać piszząc na e-mail: reports.gprs@art.as.pl. Instrukcja zostanie wysłana w formie pliku. Należy się z nią zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania ubrania.
Niniejsza instrukcje może wielokrotnie powiełać, aby zapoznać się z nią każdy użytkownik tego typu wyrobu. Okres przydatności do użytkowania 4 lata od daty produkcji.












RO INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI
Producător: “ART.MAS” Export- Import Jacek Bińczyk, Wojciech Bińczyk Sp.k. 26-600, Radom, ul. Żółkiewskiego 64, POLONIA
Acest produs face parte din echipamentul de protecție individuală (PEI) definit în Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 și îndeplinește cerințele prevăzute în acesta. Produsul a fost clasificat la categoria I) – numai pentru pericole fizice.
Standarde: Produsul este în conformanță cu următoarele standarde: EN ISO 13688:2013 (versiunea poloneză) „Imbrăcăminte de protecție – cerințe generale”. Adresa site-ului web unde puteți accesa declarația de conformitate UE: **www.artmas.pl**.
Utilizare: Produsul este destinat protecției de bază a utilizatorului, protejând împotriva acțiunii factorilor de risc minimi precum: murdărie, rări mecanice superficiale, abraziuni, factori atmosferici care nu au un caracter extrem. Categoria aceasta cuprinde exclusiv echipament de protecție individual destinat protecției utilizatorului împotriva: acțiunii factorilor mecanici, ale căror efecte sunt de suprafață, agenților de curățare cu acțiune slabă sau în cazul unui contact mai îndelungat cu apa, contactului cu suprafețele fierbinți care nu depășesc temperatura de 50°C, factorilor atmosferici care nu au un caracter extrem.
Restricții: Avertizăm împotriva utilizării produsului în necorifomitate cu descrierea acestuia. Instrucțiunile recomandate și în condițiile de risc mediu sau mare. În temperaturi ridicate este foarte important, dacă produsul nu posedă funcții de protecție standard corespunzător și în situația în care există riscul de a fi prins de părțile mobile ale mașinii.
Utilizare: De responsabilul personală a utilizatorului depinde garantarea funcției de protecție a produsului. La etapa selectării imbrăcămintei trebuie avută în vedere alegerea mărimii potrivite și faptul că Imbrăcămintea trebuie să fie confortabilă și să permită libertatea de mișcare. Dacă Imbrăcămintea este purtată împreună cu Imbrăcămintea de protecție față de pericolele speciale, trebuie avută în vedere garantarea combinației rolurilor de protecție, în funcție de destinația acestora. În fiecare caz cerințele au prioritate. Înainte de utilizare, utilizatorul trebuie să verifice pe propria răspundere dacă Imbrăcămintea este adecvată activităților de lucru prevăzute, dacă este completă și dacă sunt garantate toate funcțiile de protecție. Imbrăcămintea trebuie verificată înainte de utilizare în funcție de dimensiunile și dimensiunile în cm se află indicate pe eticheta cusută de produs (simboluri grafice și tabel). Mărimile disponibile sunt indicate în tabelurile pe care le găsiți pe www.artmas.pl.
Durabilitate: Aceasta poate fi apreciată în funcție de gradul de uzură al produsului. Având în vedere intensitatea diversă a utilizării și influența mediului înconjurător de ex. lumina solară, ploile, etc. nu este posibilă stabilirea unui termen concret. Imbrăcămintea își păstrează caracteristicile de protecție și poate fi utilizată până în momentul deteriorării (informații menționate la pct. utilizare).
Păstrare: Imbrăcămintea trebuie păstrată pe rafturi sau pe structuri cu zăbrele într-un loc uscat și bine ventilat, la o temperatură de 5-25°C, umiditate relativă, la o distanță de cel puțin 1,5 m de dispozitivele de încălzire și rucelce de iluminare. În locuri ferite de umezeală, murdărie, deteriorări mecanice, agenți chimici. O prea mare umiditate a aerului, temperatura sau lumina puternică pot influența negativ calitatea Imbrăcămintei depozitate.
Producătorul nu este responsabil de defectele sau deteriorările Imbrăcămintei cauzate de condițiile necorespunzătoare și de nereșeractarea regulilor de păstrare, întreținere și utilizare.
Întreținere: Întreținerea trebuie efectuată conform indicației de pe eticheta cusută pe produs. Nu se recomandă curățarea chimică. Întodeaua după utilizare și curățare imbrăcămintea trebuie verificată dacă nu are deteriorări care pot influența negativ funcțiile de protecție (de ex. arsuri,






rupturi, tăieturi, găuri, descusături, sisteme de închidere striccate, murdării excesive).Șpălați întodeaua în partea stângă.Imbrăcămintea deteriorată trebuie scoasă imediat din uz și înlocuită cu una nouă. Furnizorul nu este responsabil pentru deteriorările și defectele aparute ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a modului necorespunzător de întreținere și depozitare.
Mod de ambalare și condiții de transport: produsele sunt ambalate în folii și în cutii de carton. Se recomandă ca transportul să fie făcut în ambalajul producătorului. În timpul încărcării, transportului și descărcării trebuie avut în vedere ca ambalajele să nu fie supuse deteriorărilor mecanice. Condițiile tehnice de transport trebuie să garanteze protecția împotriva deteriorărilor, deformărilor, umezirii, murdării.
Reciclare:produsele uzate trebuie reciclate în conformitate cu prevederile și standardele în vigoare privind protecția mediului înconjurător. Fiecare produs este marcat conform cerințelor, având o etichetă cusută pe produs.

Explicații privind simbolurile utilizate pentru marcarrea produsului și explicarea simbolurilor grafice de pe etichete care informează despre modul de întreținere al produsului:
CE – simbol de conformitate – informează că produsul îndeplinește cerințele Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/425.
kat. I – echipament de protecție individuală clasificat la categoria I, dedicat protecției față de pericolele minime,
CZKOM Mipol – denumirea produsului-tip/symbol,
EN ISO 13688:2013 standardul „Imbrăcăminte de protecție – cerințe generale”,
- **img alt="Marca producătorului protejată legal" data-bbox="324 115 337 121"/> – Marca recomandată citirea instrucțiunii înainte de începerea utilizării produsului,
- **img alt="Nu înalbiti/nu utilizați produse cu clor" data-bbox="324 122 337 130"/> – Nu curățați chimic.
 –Nu uscați într-un uscător de rufe,
 – Temperatura de călcare până la150°C,
 – Temperatura de călcare până la150°C,
 – Nu folosiți un fier de călcat,
 –  – nu te speli,
 – Spălare normală la max 30°C,
 – Spălarea normală la max 40°C,
 – Spălarea normală la max 60°C.****






**img alt="Produsul este în conformitate cu Regulamentul 2016/425 privind echipamentul individual de protecție, astfel cum a fost introdus în legislația Regatului Unit și modificat. “ART.MAS” ul. Żółkiewskiego 64, 26-600 Radom, POLAND – denumirea și adresa producătorului.
Data producției este indicată pe ambalajul colectiv și pe inserția produsului.
 –numărul lotului constituie data producției și literele și cifrele plasate după data producției de ex.: 6/2025 U3.Această instrucție este parte integrală a ambalajului și este atașată fiecărui produs. Înainte de începerea lucrului – utilizarea produsului vă rugăm să citiți cu atenție această instrucțiune și să o păstrați pe toată perioada utilizării echipamentului de protecție. Această instrucțiune este parte integrală a ambalajului. În cazul în care această instrucțiune a fost pierdută sau distrusă, ea poate fi obținută scriind la adresa: **reports.gprs@art.as.pl**. Instrucțiunile va fi trimisă sub forma unui fișier. Trebuie citită înainte de începerea utilizării produsului. Această instrucțiune poate fi copiată de nemulțumire, astfel încât fiecare utilizator al produsului să o poată citi. Poate de valabilitate pentru utilizare 4 ani de la data producției.**

RU ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
производитель “ART.MAS” Export-Import Jacek Bińczyk, Wojciech Bińczyk Sp.k. 26-600 Radom, ul. Żółkiewskiego 64, POLЬША.Этот продукт относится к классу средств индивидуальной защиты (СИЗ), как определено в Регламенте Европейского парламента и Совета Европейского союза 2016/425 от 9 марта 2016 года.Этот продукт был классифицирован в категории I - только минимальных опасностей.
стандарты: Продукт соответствует стандарту EN ISO 13688: 2013 / гармонизированному стандарту EN ISO 13688: 2013 (польская версия) «защитная одежда - общие требования». Адрес веб-сайта, где вы можете получить доступ к декларации о соответствии ЕС: **www.artmas.pl**. Судьба: Этот продукт предназначен для базовой пользовательской защиты, защиты от воздействия минимальных факторов риска, таких как: грязь, легкий механические повреждения , ссадины, атмосферные факторы, которые не являются экстремальными. В эту категорию входят только средства индивидуальной защиты, предназначенные для защиты пользователя от механических факторов, воздействия которых - поверхность, чистящие средства с более слабым действием или длительный контакт с водой, контакт с горячими поверхностями с температурой, не превышающей 50°C, атмосферные факторы, которые не являются экстремальными.
Ограничения: Вам не рекомендуется использовать продукт в целях, отличных от тех, для которых он был предназначен, информации в руководстве и в условиях среднего и высокого риска при чрезвычайно высоких и низких температурах, если продукт не соответствует соответствующему стандарту и когда существует риск застрять за него движущимися частями машины.
Использование: Пользователь несет личную ответственность за обеспечение защитной функции продукта. На этапе выбора следует позаботиться о том, чтобы выбрать правильный размер и чтобы одежда лежала удобно и позволяла свободу передвижения. Если одежда носится вместе защитную одежду против особых угроз, функции полной защиты должны быть , в зависимости от назначения. В любом случае требования имеют приоритет.
Перед использованием пользователь самостоятельно проверяет, подходит ли одежда для предполагаемой работы, укомплектована ли и все ли защитные функции гарантированы. Одежда должна регулярно проверяться на предмет повреждений, которые могут негативно повлиять на защитные функции, например , разрыв материала, порванные швы, поврежденные крепежные детали, сильная грязь и т. д. Если возникает какой негативный эффект, продукт должно быть восстановлено до исходного состояния перед использованием, если это невозможно, его необходимо заменить. Во время работы обращайте внимание на поведение защитные функции. Одежда, в которой произошло повреждение разрыв материала, порванные швы, поврежденные крепежные детали, сильная грязь и т. д.следует считать использованным и немедленно изъятым из употребления.
Материалы, из которых изготовлен продукт, не должны отрицательно влиять на здоровье или гигиену пользователя. Однако любое вещество, содержащееся в материале изделия или являющееся частью изделия, может быть аллергеном, например хлопок, кожа, металлические элементы, латекс, красители и т. Д. Особенно чувствительным людям рекомендуется проверить продукт или проконсультироваться с врачом перед его использованием.
Выбор размера: Изделие должно иметь правильный размер, соответствующий размерам тела пользователя, перед использование размер должен быть скорректирован при примере продукта. Размер изделия вместе с размерами, выраженными в см, указаны на этикетке, пришитой к изделию (графическое обозначение

и таблица).
Доступный диапазон размеров указан в таблицах на сайте **www.artmas.pl**
срок годности: Может быть оценено на основе потребления продукта. Из-за различной интенсивности использования и воздействия окружающей среды, таких как солнечный свет, дождь и так далее, невозможно указать конкретную дату. Одежда сохраняет защитные свойства и может использоваться до тех пор, пока не будетнет повреждений (информация, указанная в пункте использования).
хранение: Одежда должна храниться на полках в сухом и хорошо проветриваемом помещении при температуре 5 - 25 °C, при умеренной влажности, на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов и осветительных приборов, в условиях, защищающих их от смачивания, грязи, механических повреждений, химических веществ. Слишком высокая влажность, температура или интенсивное освещение могут отрицательно влиять на качество хранимой одежды.
Производитель не несет ответственности за любые дефекты или повреждения одежды, вызванные ненадлежащими условиями и правилами хранения, обслуживания и использования.
Техническое обслуживание: Техническое обслуживание должно выполняться в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, приведенным на этикетке. Всегда мыть вручную. Сушить в изделии. Химическая очистка не рекомендуется.
Всегда перед использованием и чистки одежду следует проверять на наличие повреждений, которые могут негативно повлиять на н.п.защитные функции ткань, разрыв материала, порванные швы, поврежденные крепежные детали, сильная грязь и т. д. Одежда с повреждениями должна быть немедленно снята с использования и заменена на новую.Поставщик не несет ответственности за любые повреждения или дефекты продукта, возникшие в результате неправильного использования продукта и ненадлежащего способа, обслуживания и хранения.
Способ упаковки и условия транспортировки:
Произукция упакована в фольгу и картонные коробки. Рекомендуется транспортировать продукцию в упаковке производителя. Во время погрузки, транспортировки и разгрузки индивидуальной защиты, отнесити к категории I, предназначенные для защиты от минимальных опасностей.
CZKOM Mipol - название производителя,
EN ISO 13688:2013 - норма "Защитная одежда - общие требования",
 –Торговая марка производителя охраняется законом.
 –не хлорировать / не отбеливать,
 –не химчистить,
 –не сушить в стиральной машине,
 – температура глажения до 110°С,
 –температура глажения до 200°С,
 – не гладить,
 – профессиональный химическая обработка,
 –ручная стирка,
 – нормальная стирка при максимальной температуре 40°С,
 – нормальная стирка при максимальной температуре 50°С.

Объяснение маркеров, используемой при маркировке продукции и объяснение графических символов информации о том, как ухаживать за продуктом:
CE –знак соответствия - заявление о том, что продукт соответствует требованиям Регламента (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета,
kat I –средства индивидуальной защиты, отнесенные к категории I, предназначенные для защиты от минимальных опасностей.
CZKOM Mipol –название производителя,
EN ISO 13688:2013 – норма "Защитная одежда - общие требования",
 –Торговая марка производителя охраняется законом.
 –не хлорировать / не отбеливать,
 –не химчистить,
 –не сушить в стиральной машине,


všetky ochranné funkcie. Oblečenie by malo byť pravidelne kontrolované pre škody, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na ochranné funkcie, napr. natrhnutia, diery, roztrhnuté švy, poškodené zapínanie, silné znečistenia atď Ak je negatívny dopad pred použitím je treba obnoviť pôvodný správny stav produktu, ak to nie je možné, je treba ho nahraďiť. Počas práce si dávajte pozor aj na zachovanie ochranných funkcií. Oblečenie, v ktorom došlo ku škode (napr. natrhnutia, diery, roztrhnuté švy, poškodené zapínanie, silné znečistenia, atď.) by sa malo považovať za opotrebené a byť okamžite vyradené z prevádzky.Materiály, z ktorých bol výrobok vyrobený, by nemali nepriaznivo ovplyvňovať zdravie alebo hygienu používateľa. Avšak, každá látka v materiáli alebo zložka produktu, môže byť alergén, napr. bavlna, koža, kov, latex, farbivá, atď. Pre obzvlášť citlivých jedincov pred použitím sa odporúča vykonať skúšku výrobku alebo lekársku konzultáciu.
Výber veľkosti: Výrobok by mal mať správnu veľkosť zodpovedajúcu rozmerom tela používateľa. Veľkosť by sa mala zvoliť pri skúšaní výrobku pred jeho použitím. Veľkosť výrobu s rozmetmi vyradená veľkosťou v cm je uvedená na etikeťe vštei do výrobku (grafické označenie a tabuľka).
**Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na www.artmas.pl.
Čas použiteľnosti: Máže sa posúdiť na základe oprotrebnia výrobku. Vzhľadom na rozdielnu intenzitu používania a vplyvy prostredia, ako je slnečné žiarenie, dážď atď., Nie je možné uviesť konkrétny dátum. Oblečenie si zachováva ochranné vlastnosti a môže byť použité až do poškodenia (informácie zahrnuté v bode použitia).
Skladovanie: oblečenie musí byť uložené na policiach alebo mriežkach na suchom a dobre vetranom mieste, pri teplote 5-25°C, strednej vlhkosti, nie bližšie ako 1,5 m od vykurovacích zariadení a osvetlenia, chránené proti vlhkosti, nečistotám, mechanickému poškodeniu v dôsledku pôsobenia chemikálií. Prilíš vysoká vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu uloženého oblečenia. Výrobca nie je zodpovedný za vadu alebo poškodenie výrobku v dôsledku nesprávnych podmienkami skladovania, údržby a používania.
Údržba: Údržba by musla vykonať v súlade s pravidlom údržby uvedeným na štítku, ktorý je na výrobku prísťvý. Vždy umývajte naruby. Chemické čistenie sa neodporúča. Vždy po použití a čistení oblečenie by malo byť kontrolované pre poškodenia, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na ochrannú funkciu (napr. natrhnutia, diery, roztrhnuté švy, poškodené zapínanie, silné znečistenia, atď.). Oblečenie s poškodením by malo byť ihneď vyradené z používania a nahradené novým. Dodávateľ nezodpovedá za škody a poruchy vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku ako aj nesprávnej údržby a skladovania.
Metóda balenia a podmienky prepravy: Výrobky sú balené v fóliových obaloch a kartónoch. Odporúča sa, aby bol výrobok prepravovaný v obale výrobcu. Pri nakladaní, preprave a vykládky je potrebné dbať na to, aby obaly neboli vystavené mechanickým poškodeniam. Technická podmienka prepravy by mali zaručiť ochranu proti poškodeniu, deformácii, znečateniu a znečisteniu.
Likvidácia: odpadné produkty by sa mali likvidovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi a normami v oblasti ochrany životného prostredia. Každý výrobok má požadované označenie vo forme štítku pritého k výrobku.
Vysvetlenie označení používaných pri označení výrobku a vysvetlenie grafických označení používaných na štítkoch, ktoré informujú o spôsobe údržby výrobku:
CE – značka zhody, že výrobok spĺňa požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425,
kat. I – osobné ochranné prostriedky zaradené do kategórie 1 určené na ochranu pred minimálnymi rizikami,
CZKOM Mipol – názov produktu -typ /symbol,
EN ISO 13688: 2013 – norma "Ochranné oděvy -všeobecné požiadavky".**

**img alt="Ochranné oděvy -všeobecné požiadavky" data-bbox="774 246 787 254"/> – pred použitím výrobku si prečítajte návod na používanie,
 – nesušite čisté,
 – Nesušit' v bubnovej sušičke,
 – Teplota žehlenia do 150 °C,
 – nežehliť,
**

Dátum výroby je uvedený na obale a na štítku vedľa výrobku.
LOT –číslo šarže je dátum výroby a prímenná a čísla umiestnené v doľ výroby, napr.: 6/2025 U3. Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou obalu a je pripojený ku každému výrobku.
Préd začatím práca - používaním výrobku, prečítajte si tento návod na obsluhu a ponechajte si ho po celú dobu životnosti ochranného pomôcky. Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou obalu. Ak túto príručku stratíte alebo zničíte, môžete ju získať e-mailom: reports.gprs@art.as.pl.
Návody budú odoslané ako súbor. Pred používaním oblečenia si ho prečítajte starostlivo. Tento návod môže byť opakovane reprodukován tak, aby bol prečítaný každým používateľom tohto typu produktu. Čas použiteľnosti 4 roky od dátumu výroby.

UA ІНСТРУКЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ
виробник: “ART.MAS” Export-Import Jacek Bińczyk, Wojciech Bińczyk Sp.k. 26-600 Radom, ul. Żółkiewskiego 64, POLЬША.
Цей продукт належить до засоби індивідуального захисту (313), визначених у Регламенті Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2016/425 від 9 березня 2016 року, і відповідає встановленим цією регламентом. Цей продукт класифікований у категорію I - лише з мінімальними небезпеками.
стандарти: Продукт відповідає EN ISO 13688: 2013 / гармонізованому стандарту EN ISO 13688: 2013 (польська версія) "Захисний одяг - загальні вимоги". Адреса веб-сайту, за яким можна отримати доступ до декларації про відповідність ЄС: **www.artmas.pl**, використання за призначенням.Цей продукт призначений для основного захисту користувачів, захист від впливу мінімальних факторів ризику, таких як: бруд, нижній механічні травми, потертості, атмосферні фактори, які не є надзвичайними. До цієї категорії належать лише засоби індивідуального захисту, призначені для захисту користувача від механічних нищини, дією яких є поверхня, шлобкі чистячі засоби або тривалий контакт з водою, контакт з гарячими поверхнями, що не перевищують 50°C, атмосферні фактори, які не є надзвичайними.
обмеження: Не використовуйте виріб способами, що не відповідають специфікації та інструкціям, в умовах середнього та високого ризику, надзвичайно високих та низьких температур, якщо виріб не відповідає відповідному стандарту та якщо є ризик попадання / тягнення по рухомих деталях машин.
спосіб використання: Гарантія захисної функції продукту залежить від особисті відповідальності користувача. На етапі вибору слід подбати про те, щоб правильно вибрати розмір, і щоб одяг зручно лежав і дозволяв свободу пересування. Якщо одяг одягається із захисним одягом для особливих ризиків, слід гарантувати комбінований функції захисту, залежно від. Призначення. У будь-якому випадку вимоги мають пріоритет. Перед використанням користувач на власну

відповідальність перевірити, чи підходить одяг для передбачуваної робочої діяльності, повна та чи гарантовані всі захисні функції. Одяг слід регулярно перевіряти на предмет пошкоджень, які можуть негативно впливати на захисні функції, порвав матеріал, отвори, порвані шви, пошкоджені застібки, інтенсивний бруд тощо. Якщо такий негативний ефект виникне, пристрій необхідно відновити до початкового стану перед використанням, якщо це неможливо, його потрібно замінити.Під час роботи зверніть увагу на функції захисту. Одяг, в якій відбулися пошкодження (рип матеріали, отвори, порвані шви,пошкоджені застібки, інтенсивний бруд тощо.), слід вважати зношеним та негайно вилучати з використання. Матеріали, з яких виготовлено виріб, не повинні негативно впливати на здоров'я та гігієну користувача. Однак будь-яка речовина, що міститься в матеріалі виробу або входить до складу виробу, може бути алергеном, наприклад, бавовна, шкіра, металеві елементи, латекс, барвники тощо. Особливо чутливим особам рекомендується протестувати продукт або проконсультуватися з лікарем перед його використанням.
Вибір розміру : Виріб повинен мати потрібний розмір, що відповідає розмірам тіла користувача. Розмір повинен бути відповідний, призначений для виріб перед використанням. Розмір виробу разом із розмірними розмірами, вираженими в см, наведено на етикетці, пришитій до виробу (графічне позначення та таблиця). Доступний діапазон розмірів наведено в таблицях на www.artmas.pl.
Термін придатності: Можна оцінити, виходячи з споживання продукції. Через різну інтенсивність використання та впливи навколишнього середовища, такі як сонячне світло, дощ тощо. не можна вказати конкретну дату. Одяг зберігає захисні властивості і може бути використаний до пошкодження (інформація, що міститься в точку – використання).
Зберігання: Одяг слід зберігати на стелажах у сухому та добре провентрованому приміщенні, при температурі 5 - 25°С, з помірною вологістю, на відстані не менше 1,5 м від опалювальних приладів та пунктів освітлення, в умовах, що захищають їх від намокання, бруду, пошкодження механічними діями, впливу зношувачів. Завжди висока вологість, температура або інтенсивне освітлення можуть негативно вплинути на якість одягу, що зберігається. Виробник не несе відповідальності за будь-які дефекти або пошкодження одягу, спричинені неправильними умовами та правилами зберігання, обслуговування та використання.
ехнічне обслуговування: Технічне обслуговування повинно здійснюватися відповідно до інструкцій з технічного обслуговування, наведених на етикетка зшитий до виробу. Завжди мити навиорот.

чистка хімічна не рекомендується.Кожного разу, коли ви користуєтесь та чистите одяг, його слід перевіряти на наявність пошкоджень, які можуть негативно вплинути на захисні функції (спідні обпалення, рип матеріалів, отвори, порвані шви, пошкоджені застібки, інтенсивний бруд тощо.). Одяг із пошкодженнями слід негайно зняти з ужитку та замінити на новий.
Постачальник не несе відповідальності за будь-які пошкодження або дефекти товару внаслідок неправильного використання товару та неправильного способу, технічного обслуговування та зберігання.
Спосіб упаковки та умови транспортування:
Произукция упакована у фольговану упаковку та картонні коробки. Рекомендується транспортувати продукцію у упаковці виробника. Під час завантаження, транспортування та розвантаження переконайтесь, що упаковка не піддається механічним пошкодженням. Технічні умови транспортування повинні гарантувати захист від пошкоджень, деформацій, змочування, забруднень.
Утилізація: жив